News

News: Nach Sturmflut ist Bake an der Bill umgefallen

Beigetragen von JNN am 25. Nov 2023 - 21:31 Uhr

Vor genau einem Jahr hatten wir hier auf JNN einen Beitrag unter der Überschrift „Bake an der Bill bedroht, weil Sandfangzäune fehlen“ (15. November 2022). Jetzt ist das eingetreten, was damals befürchtet wurde: Die Bake im Inselwesten ist umgefallen, weil durch die letzten Sturmflut weitere Dünenabbrüche erfolgt sind.
FOTO: DOMÄNE BILL

Article pictures

