

[News](#)

## **News: Winterzeit ist Bauzeit: Dorfrundgang Teil 1**

Beigetragen von S.Erdmann am 03. Apr 2026 - 18:41 Uhr

In dieser Bausaison gibt es nicht so viele Bauarbeiten wie in den Jahren davor. Dennoch wollen wir einige Fotos der letzten Zeit zeigen, die sich mit Bautätigkeiten und Veränderungen hier auf Juist beschäftigen. Bereits fertig und abgeschlossen sind die Arbeiten auf dem Dünenfriedhof und der Kapelle.

Das Foto oben auf der Startseite zeigt die Friedhofskapelle mit der neuen Dacheindeckung. Das zweite Foto wurde bereits vor einigen Wochen aufgenommen und zeigt die Arbeiten durch die Firma Juist-Dach. Auf dem dritten Bild ist der Weg über den Friedhof zur Kapelle zu sehen, wo die hohen Hecken rechts und links durch Mitarbeiter vom Bauhof entfernt wurden.

Aufnahme Nummer vier ist ebenfalls schon ein paar Wochen alt, auf der Haus „Diekhuus“ (Ecke Billstraße/Sonnenstraße) wurden Dachausbauten aufgesetzt. Dazu musste die Sonnenstraße ein paar Tage gesperrt werden, die Arbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen.

Foto Fünf zeigt das Haus „Mundt“ (Wilhelmstraße/Ecke Damenpfad), wo die Balkone neue Umrandungen bekamen. Auch dieses Foto ist schon etwas älter und die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Bild Sechs wurde aktuell aufgenommen, zu sehen ist das Haus Mittelstraße/Ecke Warmbadstraße - Hausname ist nicht bekannt - auch hier werden Sanierungsarbeiten rund um die Balkone durchgeführt und sollen bis zum Ende der Bausaison abgeschlossen sein.

Für die Wasserversorgung der Insel wurde durch die Inselgemeinde ein weiterer Brunnen zur Wasserentnahme aus der Süßwasserlinie unter der Insel gebaut. Unter Foto Nr. 7 zeigt das spezielle Bohrfahrzeug einer Fachfirma, als dieses die Insel wieder verließ.

Das Restaurant „Forkenhannes“ besteht nicht mehr. Die achte Aufnahme wurde in der Gräfin-Theda-Straße aufgenommen. Das Haus „Silesia“ wird umgebaut zu Ferienwohnungen. (JNN berichtete)

Die letzten beiden Aufnahmen entstanden ebenfalls in der Gräfin-Theda-Straße. Der bisherige Fahrweg für Gespanne aus Sand und Schotter wird nun mit einer Pflasterung versehen.

Da wir pro Beitrag aus technischen Gründen nur maximal zehn Fotos einstellen können, gibt es zu diesem Artikel einen zweiten Teil.

TEXT UND FOTO: STEFAN ERDMANN

### **Article pictures**

















